

感應表 (NCCVMeter®)

型號.: MS-W26N



無線連接
(可兼容)



觀看產品操作指導視頻請掃二維碼



國語版
操作視頻

粵語版
操作視頻



1. 內容

- 感應表
- 束口拉繩袋
- 說明書
- 無線藍牙連接模組MS-WMB1(已裝入儀表內)

— 1 —

— 2 —

非正常‘電流’警告測試 / 監控			*
波動‘電壓’警告測試 / 監控			*
可測試線纜	七類線纜, 共計29種可選		
用戶可以自助校準(C1~C4組)	*		
低電池電壓指示	<7.0V, 當低於5.6V時, 自動關機		
無線連接可兼容	通過外接無線藍牙模組連接		
交流‘電流’比較			*
追蹤/尋找埋在牆內的電線 / 電纜	*		
尋找/定位地下大電流鎧裝電纜	*		
電池供電	1 x 9V (6F22 / 6LR61 / 1604)		
尺寸(大約)(長x寬x高)mm	185 x 60 x 50		
重量(大約)(無電池)克	145		

— 3 —

— 4 —

4. 電線 / 電纜過載電流警告 (供參考)

	導體橫切面積(mm ²) / 美標(AWG)				
線徑(mm ²)	0.5/AWG#21	0.75/AWG#19	1.0/AWG#18	1.5/AWG#16	2.5/AWG#14
額定電流(A)	2.5	3.8	5.0	7.5	12.5
線徑(mm ²)	4.0/AWG#12	6.0/AWG#10	10/AWG#8	16/AWG#6	25/AWG#4
額定電流(A)	20.0	30.0	50.0	64.0	100.0
線徑(mm ²)	35/AWG#2				
額定電流(A)	105				


5. 描述

① ‘NCCVD’ 非接觸式電壓 / 電流探頭

感应电压 / 电流 / 其它多重信息

② 紅色和綠色LED 指示

- a) 頂部的紅色LED ‘OL/△’ 指示額定電流 / 不正常電流以及波動電壓警告指示
- b) ‘NCVD / NCCD (NCCVD)’ 探測模式, 綠色 ‘A~’ / 紅色 ‘V~’ LED指示檢測到電流 / 電壓存在
- c) 掃描‘Scan’ / 實時測量‘rtm’ 模式, 紅色 ‘Mea. V~’ 綠色 ‘Mea. A~’ LED 常亮表示檢測到電壓 / 电流
- ③ LCD 显示屏帶背光燈



2. 規格

三種測量 / 功能模式	非接觸式 電流 / 電壓探測 {(NCVD/NCCD (NCCVD)}	‘Scan’ 掃描 測量模式	‘Rtm’ 實時 測量 / 監控 模式
測量交流電流 / 電壓 / 頻率			220V / 0~600A / 50Hz
辨別電流流過‘火線’或‘零線’			*
辨別‘火’線和‘零’線	*		*
功率讀數(無線連接到智能手機顯示)			*
阻抗 / 頻率讀數(無線連接到智能手機顯示)			*
交流峰值電壓(VP) / 浪湧電流(IR) 讀數(無線連接到智能手機顯示)			*
BTU / hr. 讀數(無線連接到智能手機顯示)			*
馬力 [HP(I) / (E)] 讀數(無線連接到智能手機顯示)			*
二氧化碳排放量計算讀數(無線連接到智能手機顯示)			*
分辨率		1V / 0.1A	
自動關機 ‘APO’		5分鐘內無激活自動關機	
靜音功能可選擇 / 歸零 ‘Rel.’	*		
背光燈開 / 關可選擇		*	
過載‘電流’警告		*	帶蜂鳴聲


— 5 —

3. 當前支持線型 / 線徑

PVC/橡膠/其它	導體橫切面積(mm ²) / 美標(AWG)				
1 芯 ‘ Φ ’ 圓線	0.75/AWG#19	1.5/AWG#16	2.5/AWG#14	4.0/AWG#12	6.0/AWG#10
	10/AWG#8	16/AWG#6	25/AWG#4	35/AWG#2	
2 芯 ‘ \square ’ 圓線	0.5/AWG#21	0.75/AWG#19	1.0/AWG#18	1.5/AWG#16	2.5/AWG#14
2 芯 ‘ \square ’ 扁線	0.5/AWG#21	0.75/AWG#19	1.0/AWG#18	1.5/AWG#16	2.5/AWG#14
2芯圓2E ‘ \square ’ 防火銅皮線 (MICC)		1.5/AWG#16			
2芯圓2F ‘ \square ’ 鋼絲鎧裝屏蔽 電纜 (SWA)			2.5/AWG#14		
3 芯 ‘ Φ ’ 圓線	0.5/AWG#21	0.75/AWG#19	1.0/AWG#18	1.5/AWG#16	2.5/AWG#14
3 芯 ‘ \square ’ 扁線	1.0/AWG#18			1.5/AWG#16	2.5/AWG#14

④ ‘Mode’ 測量模式選擇鍵

a) 測量模式選擇, 每按一次在三種測量模式中切換:



b) 長按3秒打開或關閉背光燈

c) 掃描‘Scan’ 模式或者實時測量‘rtm’ 模式

- 設置時, 按一次跳到下一個設置界面

⑤ ‘Scan’ 掃描鍵

- a) 當選擇了掃描‘Scan’ 模式後, 按一次開始測量
- b) 實時測量‘rtm’ 模式, 按一次激活或者關閉監控警告功能
- c) 當前設置模式時, 短按一次向前移動選擇 +

⑥ ‘PWR’ 開機鍵

- a) 長按3秒開 / 關機
- b) 當在‘NCVD / NCCD (NCCVD)’ 模式時, 按一次歸零‘Rel.’ 讀數, 靈敏度調整
- c) 按兩次激活或者關閉無線連接功能‘Tx’
- d) 當前設置模式時, 每短按一次向後移動選擇 -

⑦ ‘Mode’ + ‘PWR’ 鍵

同時長按3秒‘Mode’ + ‘PWR’ 6鍵進入設置模式; 當所有選項設置完成後再長按3秒完成設置進入測量模式

⑧ ‘Scan’ + ‘PWR’ 鍵

同時長按3秒‘Scan’ + ‘PWR’ 6鍵‘CNF’ 確認當前設置並自動進入下一個設置選項

⑨ 電池蓋在機身背後


— 6 —

6. 顯示屏上符號解釋

nc vd	非接觸式數字顯示交流電壓強度探測	AC	交流電壓 / 電流
nccd	非接觸式數字顯示交流電流強度探測	APO	自動關機
Scan	掃描測量模式被激活	REL	調整讀數到零
rtnn	實時測量模式被激活	Tx.	無線連接激活, 發送/接收無線數據

7. 更換電池


液晶顯示屏上顯示電量不足‘！」警告時, 請更換 9V 鹼性電池, 取下電池蓋並更換新電池。如果您長時間不使用感應表, 為避免電池發生化學品泄漏, 請取出電池。



— 7 —

c) 線徑設置

設置好相應線型後, 同時按‘Scan’⑤ 和‘PWR’⑥ 鍵 CNF 3秒確認, 感應表自動進入線徑設置選項, 當線徑數字, 如‘10’開始閃爍時短按‘Scan’⑤④或者‘PWR’⑥①鍵, 開始選擇測試線材所對應的線徑。



— 9 —

*如需要, 如何設置‘用戶自助’校準




在掃描‘Scan’模式時選擇需要校準的電線所對應的規格, 比如: 直徑1.5mm²的2芯圓線。



- 長按模式鍵‘Mode’④ 和開關機鍵‘PWR’⑥ 3秒進入設置模式。
- 按一次模式鍵‘Mode’④ 直到‘Puc’(PVC) / ‘rub’(橡膠)顯示在顯示屏上, 然後按‘Scan’⑤ 鍵去選擇校準區域[-1~4](C1 ~ 4)。



- 按照你新選擇的校準設置區域, 比如說現在是‘[-1]’(C-1)。
- 長按3秒‘Scan’⑤ 和‘PWR’⑥ 鍵‘CNF’確認當前的選擇的校準區域是‘C1’。



長按3秒‘Mode’④ 和‘PWR’⑥ 鍵退出設置界面準備開始測量



- 測試後, 當前顯示屏上顯示的或者新的已知的測量數據是‘215’V 和‘5.0’A。
- 長按模式鍵‘Mode’④ 和開關機鍵‘PWR’⑥ 3秒進入校準模式。

— 11 —


8. 設置

a) 探測 / 測量模式選擇



b) 線型設置


當進入‘SCAN’或者‘Rtm’測量模式後, 同時長按‘Mode’④ 和‘PWR’⑥ 鍵進入設置模式, 當線芯數字‘1’/‘2’/‘3’開始閃爍時短按‘Scan’⑤④ 或者‘PWR’⑥① 鍵開始選擇測試線材所對應的線型標號。



— 8 —

d) 電線材質及*‘用戶自助校準’模式設置(如需要選用)

設置好相應線徑後, 同時按‘Scan’⑤ 和‘PWR’⑥ 鍵‘CNF’3秒確認, 感應表自動進入電線材質及*‘用戶自助校準’模式設置選項, 當設置項例如‘Puc’(PVC)開始閃爍時短按‘Scan’⑤ 或者‘PWR’⑥ 按鍵選擇測試線材所對應的設置項。有兩種材質‘Puc’(PVC)或者‘rub’(rubber/橡膠)和(如需要)有帶4種‘用戶[-1~4, C1 ~ C4]自助校準’模式設置選項可選擇。設置好後, 同時按‘Scan’⑤ 和‘PWR’⑥ 鍵‘CNF’3秒確認。



☞ 注意:[-1 ~ -4 (C1 ~ C4)是‘用戶自助校準’模式區域

— 10 —



根據你用其它儀器真實測量的數據, 比如是‘8.0’短按掃描鍵‘Scan’⑤④去更改感應表電流讀數‘5.0’為‘8.0’。然後, 同時按一次掃描鍵‘Scan’⑤ 和開關機鍵‘PWR’⑥‘CNF’確認新的讀數‘8.0’。



現在, 假如需要, 你也可更改電壓值‘215’根據你用其它儀器真實測量的數據, 比如是‘220’。然後, 同時長按模式鍵‘Mode’④ 和開關機鍵‘PWR’⑥ 3秒退出。



現在, 新的用戶校準數值顯示是‘220’和‘8.0’並且校準區是‘C-1’。

注意:


- 1) 長按模式鍵‘Mode’④ 和‘PWR’⑥ 鍵3秒進入或者退出設置模式。
- 2) 按一次模式鍵‘Mode’④ 跳到下一個設置界面。
- 3) 長按掃描鍵‘Scan’⑤ 和開關機鍵‘PWR’⑥ 鍵3秒去確認‘CNF’新的設置。

— 12 —



9. 探測 / 測量

A) 'NCCVD' 非接觸式交流電壓 / 電流探測

- 握緊感應表並遠離AC電源，圖(一)①(a), 長按開關機鍵‘**(PWR)**’⑥ 3秒開機，感應表自動進入‘NCCVD’‘ncvd / nccd’探測模式，圖(二)。
- 移動‘NCCVD’探頭靠近交流負載電壓 / 電流電纜，一旦探測到電壓 / 電流存在，LED 閃爍並伴有蜂鳴聲響起(讀數大於‘5’時)，同時交流電壓 / 電流信號強度數值會在顯示屏上顯示(右圖)。
- 電纜內流經的電流越大，圖(三)(a)或者感應表越靠近電纜(b)，感應表上顯示的讀數越高，並且蜂鳴聲音和LED 閃爍更急促。
- 注：**a) 探測過程中假如感應表顯示讀數過高 / 浮動數字信號，可按一次‘**(PWR)**’⑥ ‘Rel’鍵調整读数到零。
b) 每次進入‘NCCVD’模式時感應表會自動根據環境歸零。因此，為了獲取比較高的感應度，當您開機時，握住感應表遠離任何電源範圍，圖(一)。
c) ‘NCCVD’探頭與被測電線 / 電纜需要置於‘平行’方式才能獲得最佳讀數，圖(四)。



圖(一) 圖(二)




圖(三) 圖(四)


— 13 —

C) 'Rtm' 實時測量模式測量導線上的交流電流與電壓


- 長按開關機鍵‘**(PWR)**’⑥ 3秒開機，感應表自動進入‘NCCVD’測量模式。
- 按二次‘**(Mode)**’④鍵進入‘Rtm’‘rtm’(實時測量)模式，圖(一)。
- 根據所測試的電纜規格，設定對應的設置，圖(二)④。
- 將‘NCCVD’探頭緊貼電纜，圖(三)。
- 讀數實時顯示在顯示屏上並伴隨紅色 / 或綠色LED 燈閃爍，圖(四)④。
- 在電纜上移動探頭直到最大‘NCV’ / ‘NCC’數值被測到時，LED 變成常亮，圖(三)。



圖(一)



圖(二)



圖(三)

注意：

測量屏蔽和鎧裝電纜時，感應表只顯示交流電流數值。

— 15 —


怎樣利用‘NCCVD’非接觸式交流電流探測並尋找混凝土牆內帶電流電線 / 電纜

A) 探測場景：


- 埋藏在牆內PVC喉管 / 電線。
- 暗藏電線 / 電纜必須要通過電流，通過電流越大所探測的深度越深。
- 利用高負載，比喻風筒產生電流便於尋找相關線路。電線流過的電流越大，探測儀所探測的深度就越深！

注：利用數字顯示AC電壓 / 電流強 / 弱，數據越大電場越強！

B) 操作開機



遠離所有電源範圍，再按‘**(PWR)**’鍵⑥ 3秒開機 ①. ②




LCD顯示：
'ncvd' 表示探測‘電壓’；
'nccd' 表示探測‘電流’；
靈敏度處於最高狀態。

注：本感應表只能探測埋在混凝土內的‘帶大電流(AC)’電線 / 電纜。

— 17 —

B) 'Scan (掃描)' 模式測量導線上的交流電流與電壓


- 長按開關機鍵‘**(PWR)**’⑥ 3秒開機，感應表自動進入‘NCCVD’‘ncvd / nccd’探測模式。
- 按一次‘**(Mode)**’④鍵進入‘Scan’‘Scan’(掃描)測量模式，圖(一)。
- 根據所測試的電纜規格，設定對應的設置，圖(二)④。
- 將‘NCCVD’探頭緊貼電纜，然後按一次‘**(Scan)**’⑤鍵，在導線上緩慢，均勻地來回移動，圖(三)④(a)。
- 另一種測量方法，將‘NCCVD’探頭緊貼在導線上，按一次‘**(Scan)**’⑤鍵，來回滾動 / 翻轉導線。翻轉時為確保測量精度，探頭必須貼近電線，圖(三)④(b)。
- 直至發出蜂鳴聲且LED 停止閃爍，讀數顯示在屏幕上，圖(四) / 圖(五)。
- 如電流超過所選電線 / 電纜額定安全電流時，紅色‘OL/△’LED 會閃爍警告提醒，圖(六)



圖(一)



圖(二)




圖(三)



圖(四)



圖(五)




圖(六)

測量屏蔽和鎧裝電纜時，感應表只顯示交流電流數值。


— 14 —

D) 在‘Rtm’ 實時測量模式下監控‘不正常電流’和‘波動電壓’

- ‘Rtm’‘rtm’模式下，將‘NCCVD’探頭緊貼電纜。
- 移動探頭去尋找交流電壓和 / 或者電流，發現較高的讀數時停止，圖(一)。
- 按一次掃描鍵‘**(Scan)**’⑤激活監控功能(再按一次關閉)。
- 當波動 / 不正常電壓，圖二 / 電流，圖三被檢測到時，讀數會出現在顯示屏上同時紅色的‘OL/△’LED 會閃爍並伴隨蜂鳴聲響起，圖(一)④(a)。



圖(一)



電壓波動 / 不正常

圖(二)



電流波動 / 不正常


圖(三)

注意：


測量屏蔽和鎧裝電纜時，感應表只顯示交流電流數值。

— 16 —

C) 準確探測尋找埋藏電線 / 電纜：



電線 / 電纜處於立式佈置




電線 / 電纜處於橫式佈置

將NCCVD探頭靠近牆身，然後慢慢往左右①~④垂直與牆身移動並觀察NCCD(電流)數字讀數，數據越大表示越接近喉管 / 電線位置

另外，可以將NCCVD探頭靠近牆身然後慢慢上下①|④|④垂直與牆身移動並觀察NCCD(電流)數字變化，數據越大表示越接近喉管 / 電線位置

D) 尋找追蹤地下大電流電纜：



電纜流過的電流越大，可探測的數據越大和越深
探頭與電纜垂直和平行數據會最高！

— 18 —

無線連接

1. 打開智能手機 / 平板電腦和儀器

- 需要外部無線模組

MS-WMB1(外部無線模組)

- iOS 蘋果用戶在蘋果商店(App Store)搜索或掃描下方的二維碼下載

'iMEET' App

要iOS11及以上系統才能用

- Android 安卓用戶在谷歌商店搜索掃描下方的二維碼下載 'IMEET'

App

要Android 9.0及以上系統才能用



— 19 —

- 點擊 APPS 的圖標, 開始連接



點擊 APPS



歡迎界面




允許應用程序
啟用 GPS




允許應用程序
啟用藍牙

在智能手
機 / 平板
電腦上搜
索之前,
請按照以
下步驟,
開啟儀錶
藍牙功能



點擊搜索圖標
開始搜索




選擇想要的測量
模式

長按三秒開機, 然後再
短按二次, 當 'Tx' 出現在
顯示屏上時表示
無線連接已激活

— 20 —

2. 無線連接功能示意圖

a) 與智能手機 / 平板電腦建立無線連接後, 可查看 NCCVMeter 當前所測量數據與眾多其他資訊。



在搜索界面
任一位置點
擊進入數字
顯示界面



數字顯示



實時模擬指針顯示
(順時針旋轉手機)



實時數字圖表顯示
(逆時針旋轉手機)



場景拍照
附帶日期記錄



歷史存檔 /
數據存檔



發送分享
測量結果

b) 切換至數字顯示頁面, 此界面下可選擇更多的功能, 實現無線遠程操作 NCCVMeter.

在數字顯示界面
點擊設置圖標進
入設置界面

在設置界面
點擊進入對
應的設置項。


點擊相應的選項,
手機自動保存並
進入確認界面



注意:
'電壓標準'
項在手機上
無法設置



線材 / '用戶自助校准'
(C1~C4) 選擇區域



圓線系列
扁平線系列
鋼絲鎧裝
屏蔽電纜
(SWA)
防火銅皮線
(MICC)

點擊設置相應的
線纜類型, 手機
自動保存並進入
確認界面

- B.L. 點擊可無線遠程關閉或者開啟背光燈
- Mute 當感應表處於 'NCCVD' 探測模式時, 點擊可無線遠程開啟或者關閉靜音模式
- Rel. 當感應表處於 'NCCVD' 探測模式時, 點擊可無線遠程啟動感應表讀數(靈敏度)歸零處理
- Scan 當感應表處於掃描 'Scan' 測量模式或者實時測量 'Rtm' 模式時, 點擊可無線遠程啟動感應表開始測量
- Mode 點擊可無線遠程遙控感應表三種探測模式中切換:
Ncvd/Nccvd (NCCVD/NCCD) → Scan 'Scan'
Scan (rtm) 'Rtm'

— 21 —

所有選項設置好後,
點擊對勾圖標確認
並自動進入測量顯示
界面, 感應表可遠程
切換到相應的設置

*當出現以上提示時
表示感應表暫不支
持此項規格線纜的
測試

- 功能與規格如有更改, 不另行通知。
- 所有商標均為其各自所有者擁有
版權所有 © 2024 美特國際保留一切權利

